Ersatzsieb

Artikel Nr. 163785

Typen Nr. 100/261.MSB



Beispielhafte Darstellung

Messing bleifrei (Pb < 0,1%)

Technische Informationen

Beschreibung	Messingsiebtasse bleifrei für R 1/2 und R 3/4
Messing bleifrei (Bleigehalt <0,1%)	ja, medienberührte Teile

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84819000
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27299290
eCl@ss 9.0	27299290
UNSPSC_Code_v190501	40141616
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Valve parts or accessories

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
03.11.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.